


חיבור חשמלי של DS8IRRB למד ספיקה CDI5400



יש לחבר למד ספיקה CD5400 את השנאי 220 VAC שמסופק עם היחידה

